



## SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENȚĂ TIMIȘOARA

**Număr Operator de date cu caracter personal - 37058**

Str. Hector Nr. 2 A, Timișoara, Timiș – RO, 300041

Tel : 0256/200048, 0256/221553, Fax: 0256/200046

<http://www.spitalul-municipal-timisoara.ro>

E-mail: [secretariat@smtm.ro](mailto:secretariat@smtm.ro) Cod fiscal: 4483447

ISO 9001  
ISO 14001  
ISO 45001



SERVICIUL DE PREVENIRE A INFECTIILOR ASOCIATE ASISTENȚEI MEDICALE

Str. Dăliei nr. 17, 300558, Tel.: 0784840862, e-mail : [smtm.spiaam@gmail.com](mailto:smtm.spiaam@gmail.com)

### AUTOCONTROL BACTERIOLOGIC - 2022

NR. CRT.	TIP TEST AUTOCONTROL	NR. PROBE PRELEVATE/ LUNA 09.2022	NR. PROBE NECONFORME/ LUNA 09.2022
1.	TEST PENTRU CONTROLUL GRADULUI DE INCARCARE A AERULUI CU FLORA MICROBIANA ATMOSFERICA	80	0
2.	TEST PENTRU CONTROLUL CURATENIEI SI DEZINFECTIEI SUPRAFETELOR	173	0
3.	TEST PENTRU CONTROLUL SUBSTANTELOR DEZINFECTANTE	1	0
4.	TEST PENTRU CONTROLUL APEI DE RETEA	0	0
5.	TEST PENTRU CONTROLUL STERILITATII/ DEZINFECTIEI DE NIVEL INALT	109	0
6.	TEST PENTRU CONTROLUL LICHIDULUI DE BARBOTARE	0	0
7.	TEST PENTRU CONTROLUL TEGUMENTELOR	34	0
8.	TOTAL	397	0

### INTERPRETARE DATE :

#### Controlul bacteriologic al aeromicroflorei

*" Interpretare:*

*a) Numarul total de germeni/mc aer nu trebuie sa depaseasca 500-1500 dupa gradul de activitate din incapere, inceputul sau sfarsitul zilei de lucru.*

*b) In salile de operatii (in timpul lucrului), in saloanele de nou-nascuti si sugari se admit maximum 300 germeni /m<sup>3</sup> aer, cu absenta florei hemolitice."*

#### Controlul bacteriologic al suprafetelor si inventarului moale

*" Interpretare: Se considera curata o suprafata/un material moale pe care se dezvolta sub 5 colonii/cmp si nu sunt prezenti germeni patogeni."*

#### Controlul bacteriologic al sterilitatii

*"Interpretare: Se considera proba conforma proba sterila, fara prezenta germenilor de orice tip."*

#### Controlul bacteriologic al probelor de pe tegumente

*" Interpretare: Se considera o mana curata aceea la care:*

*a) incarcatura microbiana nu este mai mare de 100 UFC/ml pentru personalul ingrijitor si infirmiere;*

*b) incarcatura microbiana nu este mai mare de 40 UFC/ml pentru personalul mediu si medical;*

*c) incarcatura microbiana nu este mai mare de 10 UFC/ml pentru personalul care trebuie sa efectueze interventii aseptice;*

*d) nu trebuie sa contina germeni patogeni;*

*e) la germenii patogeni izolati se va efectua, la cererea departamentului SPIAAM, testarea rezistentei la antibiotice."*



## SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENȚĂ TIMIȘOARA

**Număr Operator de date cu caracter personal - 37058**

Str. Hector Nr. 2 A, Timișoara, Timiș – RO, 300041

Tel : 0256/200048, 0256/221553, Fax: 0256/200046

<http://www.spitalul-municipal-timisoara.ro>

E-mail: [secretariat@smtm.ro](mailto:secretariat@smtm.ro) Cod fiscal: 4483447

ISO 9001  
ISO 14001  
ISO 45001



**SERVICIUL DE PREVENIRE A INFECTIILOR ASOCIATE ASISTENTEI MEDICALE**

**Str. Daliei nr. 17, 300558, Tel.: 0784840862, e-mail : [smtm.spiaam@gmail.com](mailto:smtm.spiaam@gmail.com)**

**AUTOCONTROL BACTERIOLOGIC - 2022**